

質疑回答書

業務名：契第08038号 旧吉川庁舎解体工事

質疑No.	資料名	章番号又は条項	質疑内容	回 答
1	金抜設計書	A.細目別 No.5 2行目	設計書をみるとコンクリート杭解体が108本とありますが図面上で108本の確認ができません。 特記・図面6の図番B-01にて56本だと思いましたが庁舎北棟の基礎伏図がないと思われます。	ご指摘のとおり、庁舎北棟の基礎伏図がありません。 図面が存在しない庁舎北棟については、柱1本につき4～6本(合計52本)のコンクリート杭があると想定しています。 施工時に数量が変更になった場合は、設計変更にて対応します。
2				
3				
4				