質　疑　回　答　書

件名:　(生第08112号)野市図書館非構造部材耐震化工事(建築主体)

番号	資料名	章番号 又は条項	質疑内容	回　答
1	金抜き設計書	8　建具改修	排煙オペレーター取替え:2か所とありますが、図面で確認したところ不具合箇所37番と53番のようですが、37番の建具はFIXでガラス交換となっております。 改修内容をご教示お願いします。	37番の建具は、A-48図、3AW-7の2階ホールにあるオペレーターの不具合で、取替えとなります。A－46図、3AW-2の近くにあるハイサイド排煙口に接続します。
2				
3				
4				
5				
6				