


内部仕上表

階	室名	床	巾木	腰壁	壁	柱型	梁型	天井	備考
3階	男子女子便所D	磁器質タイル張りD			陶器質タイル張りB 57~64 66~77 79~84	陶器質タイル張りB		PB9との上クロス張りA	65[78]
	身障者便所D	同上			同上			同上	
	湯沸室	コンクリート金縫押えの上 ビニル床シート張りA	ビニル巾木 H=60		PB12t*2の上R>P吹付け(一部陶器質タイル PB12tGCLの上R>P吹付け 張りA)			化粧PB9t張り	91
	ロビー	コンクリート金縫押えの上 ビニル床シート張りB		同上		モルタル金縫押えR>P吹付け		PB9との上クロス張りA 化粧PB9t張り	18[19]
	倉庫1,2	コンクリート金縫押えの上 ビニル床タイル張りA		同上	PB12t*2目透し張りの上V>P張り 化粧合板型枠打放しの上V>P張り 99	化粧合板型枠打放しの上V>P張り		(倉庫1)92~97 (倉庫2)98[100]101	
	通路	コンクリート金縫押えの上 ビニル床シート張りB		同上	PB12t*2の上R>P吹付け PB12tGCLの上R>P吹付け 102[103]			PB9との上クロス張りB	
	音響映像調整室	OAフロア H=150 カーペット敷き		同上	有孔無石綿ケイカル板8mm目透し張り 寒冷紗裏張りGW50mm充填	有孔無石綿ケイカル板8mm目透し張り V>P張り寒冷紗裏張りGW50mm充填		PB9t施張の上岩綿吸音板9t張り	104[105]106
	サイドスポット	コンクリート金縫押え H4.5tニードルバインチカーペット張り				化粧合板型枠打放し		木毛板2.5t打込V>P張り	
	ステージ上部								
					107~110				
4階	郡医師会事務局	コンクリート金縫押えの上 タイルカーペット張り	ビニル巾木 H=60		PB12t*2の上R>P吹付け PB12tGCLのR>P吹付け	断熱モルタル金縫押えの上R>P吹付け		PB9t施張の上岩綿吸音板9t張り	柱12[13]14[30]31 1~11 15~29 32~39
	第2会議室	同上	ビニル巾木 H=60		PB12t*2の上R>P吹付け PB12tGCLのR>P吹付け	断熱モルタル金縫押えの上R>P吹付け		PB9t施張の上岩綿吸音板9t張り	60[61]
	和室踏込	玄畳石継タイル張り			PB12tの上JP吹付け			和室用化粧PB9t張り	
	日本間1,2	ネオフォーム6.5mm下地敷き	畳表せ H=50		同上 PB12tGCL工法JP吹付け	PB12tGCLの上JP吹付け		同上	柱43~50 40[41]42 51~54
	空調機械室	コンクリート金縫押え防塵壁装	モルタル巾木 H=100		グラスウールボード2.5tガラスクロス巻 化粧合板型枠打放しのまま 化粧ビン押え	化粧合板型枠打放しのまま		グラスウール2.5tガラスクロス巻化粧ビン押え	
	男子女子便所D'	磁器質タイル張りD			陶器質タイル張りB 64~76 78~91	陶器質タイル張りB		PB9との上クロス張りA	77
	身障者便所D'	同上			同上 93~97			同上	92
	湯沸室	コンクリート金縫押えの上 ビニル床シート張りA	ビニル巾木 H=60		PB12t*2 の上R>P吹付け 及び PB12tGCLの上R>P吹付け 一部陶器質タイルA			化粧PB9t張り	98
	屋上用階段室	コンクリート金縫押え防塵壁装 敷青磚段見出しの上O>P張り			化粧合板型枠打放しのまま			F>PB見出し 敷青磚段見出しのうえO>P張り	
	暗室	コンクリート金縫押えの上 ビニル床シート張りA	ビニル巾木 H=60		PB12t*2の上V>P吹付け PB12tGCLの上V>P吹付け 58[59]			化粧PB9t張り	
P	ロビー	コンクリート金縫押えの上 ビニル床シート張りB		同上	同上 101[102]			PB9との上クロス張りB	99[100]
	倉庫	コンクリート金縫押えの上 ビニル床タイル張りA		同上				化粧PB9t張り	62[63]
H	排煙気室	コンクリート金縫押え			合板型枠打放し	合板型枠打放し	合板型枠打放し	F>PB見出し	
	ステージ上部ブドウ棚				104				柱106[107] 梁103[105]108[109]110
共通	E.V機械室	軽量コンクリート金縫押えの上防塵壁装	モルタル塗り H=100		グラスウールボード2.5tガラスクロス巻化粧ビン押え	化粧合板型枠打放しのまま	化粧合板型枠打放しのまま	グラスウール2.5tガラスクロス巻化粧ビン押え	
	通り階段室	コンクリート金コテ押え防塵壁装			化粧合板型枠打放し C.B化粧塗り	同上	同上	F.PB見出し	
共通	1~2F A階段	天然石張り(大理石)	大理石張り H=60		PB12tGCLの上天然石継シート張り	断熱モルタル金縫押えの上 天然石継シート張り		PB9との上クロス張りB	
	2~4F A階段 1~4F B階段	コンクリート金縫押えの上 ビニル床シート張りC	ビニル巾木 H=60		PB12t*2の上R>P吹付け PB12tGCLの上R>P吹付け	モルタル金縫押えの上R>P吹付け 断熱モルタル金縫押えの上R>P吹付け		合板型枠打放しの上 塗装材吹付け	
	廊下	コンクリート金縫押えの上 ビニル床シート張りB	ビニル巾木 H=60		同上 同上	同上		PB9との上クロス張りA (3F, 4F) B (1F, 2F)	
	階段下物置	コンクリート金縫押え上ビニル床タイルA	ビニル巾木 H=60		化粧合板型枠打放しのまま	化粧合板型枠打放しのまま		(A階段) 化粧PB9t張り (B階段) 化粧合板型枠打放しのまま	
	特記無き押入	木製床組下地ラワン合板T2 9t張り	漆巾塗		漆入ボード 9t張り			PB9t張り	
	特記無き床の間	木製床組下地やき緞付け合板9t張り UV塗り	漆巾塗		PB12t*2の上JP吹付け PB12tGCLの上JP吹付け	モルタル金縫押えの上JP吹付け 断熱モルタル金縫押えの上JP吹付け		和室用化粧PB9t張り	


特記事項



NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
1	01. 玄関ホール・風除室	設備	棚固定無	R
2		巾木	破損 0.8m × 0.06m	R
3		巾木	破損 0.95m × 0.06m	R
4		巾木	破損 0.35m × 0.06m	R
5		巾木	破損 1.0m × 0.06m	R
6		額縁	落下防止措置無	H
7	02. 多目的室	巾木	木製巾木破損 410mm × 60mm	J
8		柱	モルタル浮き 0.2m × 0.2m	B
9		柱	モルタル浮き 0.25m × 0.5m	B
10		柱	モルタル浮き 0.25m × 1.3m	B
11		時計	時計落下防止措置	D
12		硝子	棚の上にガラス板有	R
13		壁	壁PB破損 0.1m × 0.1m	R
14		設備	ホワイトボード固定無	F
15		設備	椅子収納台 固定無	F
16		設備	椅子収納台 固定無	F
17		設備	椅子収納台 固定無	F
18		柱	塗装剥がれ (JP吹付)	R
19	03. 1F廊下・授乳室	額縁	落下防止措置無	H
20		設備	棚固定無	D
21		設備	棚固定無	D
22		時計	落下防止措置無	D
23		柱	モルタル浮き 0.3m × 0.4m	B
24		柱	モルタル浮き 0.2m × 0.2m	B
25		排煙	建具枠ビス無	K
26		柱	モルタル浮き 0.3m × 1.2m	B
27		天井	天井クロス剥がれ	R
28		壁	壁PB破損 0.1m × 0.1m	R
29	04. 教養娯楽室	設備	棚固定無	D
30		時計	落下防止措置無	D
31		設備	棚固定無	D
32		額縁	落下防止措置無	H
33	05. 管理室・和室・DK	時計	落下防止措置無	D
34		設備	冷蔵庫固定無	E
35		時計	落下防止措置無	D
36		設備	TV固定無	G
37		時計	落下防止措置無	D
38		設備	棚固定無	D
39		設備	ロッカー固定無	D
40	06. 物置	設備	ロッカー固定無	D
41		壁	ひび割れ 巾0.25mm × 1.55m	R
42		サッシ	建具ビス緩み	R
43		時計	落下防止措置無	D
44	08. 第1相談室	サッシ	建具ビス緩み	R
45		サッシ	建具ビス緩み	R
46		設備	棚固定無	D
47		額縁	落下防止措置無	H

NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
48	09. HWC(A)・WWC(A)・MWC(A)	壁	150角タイル浮き 43枚	I
49		壁	150角タイル浮き 5枚	I
50		壁	150角タイル浮き 109枚	I
51		設備	設備機器 漏水	R
52		壁	150角タイル浮き 51枚	I
53		壁	150角タイル浮き 20枚	I
54		壁	150角タイル浮き 92枚	I
55		壁	150角タイル浮き 131枚	I
56		壁	150角タイル浮き 7枚	I
57		壁	150角タイル浮き 28枚	I
58		壁	150角タイル浮き 6枚	I
59		壁	150角タイル浮き 53枚	I
60	10. 事務室・湯沸室・コピー室・応接室・施設長室	壁	150角タイル浮き 132枚	I
61		壁	150角タイル浮き 69枚	I
62		壁	150角タイル浮き 8枚	I
63		壁	150角タイル浮き 41枚	I
64		壁	150角タイル浮き 23枚	I
65		壁	150角タイル浮き 73枚	I
66		壁	150角タイル浮き 84枚	I
67		壁	150角タイル欠損 7枚	I
68		壁	150角タイル浮き 11枚	I
69		壁	150角タイル浮き 6枚	I
70		壁	150角タイル浮き 128枚	I
71		壁	150角タイル欠損 1枚	I
72	14. 第1・第2ふれあい室	壁	150角タイル浮き 6枚	I
73		壁	150角タイル浮き 75枚	I
74		壁	150角タイル浮き 30枚	I
75		壁	150角タイル浮き 36枚	I
76		壁	150角タイル浮き 84枚	I
77		設備	棚固定無	D
78		時計	落下防止措置無	D
79		壁	壁PBひび割れ L=0.65m	R
80		建具	建具子扉立付不良	K
81		設備	棚固定無	D
82		設備	棚固定無	D
83		設備	ロッカー固定無	D
84		設備	棚固定無	D
85		設備	冷蔵庫固定無	E
86		設備	棚固定無	D
87		設備	ホワイトボード固定無	F
88	15. 香南市社会福祉協議会お運び者教室	設備	複合機固定無	F
89		設備	棚固定無	D
90		時計	落下防止措置無	D
91		壁	モルタル浮き 4.0m × 0.25m	B
92		設備	棚固定無	D
93		設備	TV落下防止措置無	D
94		壁	モルタル浮き 1.7m × 1.1m	B
95		設備	棚固定無	D
96		設備	棚固定無	D
97		設備	棚固定無	D
98		設備	ロッカー固定無	D
99		設備	棚固定無	D
100	16. 洗濯室	設備	棚固定無	D
101		設備	複合機固定無	F
102		設備	棚固定無	D
103		設備	棚固定無	D
104		設備	棚固定無	D
105		設備	複合機固定無	F
106		設備	棚固定無	D
107		設備	棚固定無	D
108		設備	金庫固定無	D
109		設備	棚固定無	D
110		設備	棚固定無	D
111		時計	落下防止措置無	D
112	17. 廊下(北)	壁	モルタル浮き 2.1m × 0.15m	B
113		設備	棚固定無	D
114		設備	棚固定無	D

NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
115	11. 物置	壁	壁PB破損	R
116		壁	ひび割れ 巾0.25mm × 0.9m	R
117		壁	壁PB破損	R
118		設備	棚固定不良	D
119		壁	ひび割れ 巾0.3mm × 2.0m	A
120		壁	ひび割れ 巾0.3mm × 0.35m	A
121		壁	ひび割れ 巾0.3mm × 2.4m	R
122		設備	棚固定無	D
123		設備	棚固定無	D
124		設備	棚固定無	D
125		設備	棚固定無	D
126	12. 書庫	設備	棚固定無	D
127		設備	棚固定無	D
128		設備	棚固定無	D
129		設備	棚固定無	D
130		設備	ロッカー固定無	D
131	13. 男子更衣室・女子更衣室	建具	ドアクローザー破損	K
132		建具	ドアクローザー破損	K
133		設備	ロッカー固定無	D
134	14. 第1・第2ふれあい室	時計	落下防止措置無	D
135		柱	塗装剥がれ (JP吹付)	R
136		設備	椅子収納台 固定無	F
137		柱	塗装剥がれ (JP吹付)	R
138		柱	塗装剥がれ (JP吹付)	R
139		設備	ホワイトボード固定無	F
140		柱	塗装剥がれ (JP吹付)	R
141		柱	塗装剥がれ (JP吹付)	R
142		壁	壁PB破損	R
143		設備	椅子収納台 固定無	F
144		建具	窓開閉不良	K
145	15. 香南市社会福祉協議会お運び者教室	設備	ホワイトボード固定無	F
146		時計	落下防止措置無	D
147		設備	鏡固定不足	D
148		設備	棚固定無	D
149		設備	TV固定無	G
150		時計	落下防止措置無	D
151				



NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
1	24.階段室 (西)	壁	モルタル浮き 0.2m x 0.2m	B
2		壁	ひび割れ巾0.2mm x 0.6m	R
3		設備	ルームプレート固定不良	M
4		設備	ルームプレート固定不良	M
5		備品	展示物(ガラスケース等)固定無	D
6		額縁	落下防止措置無	H
7		建具	建具枠破損	R
8		建具	建具枠破損	R
9		額縁	落下防止措置無	H
10		設備	ホワイトボード固定無	F
11	27.第1研修室 第2研修室	時計	落下防止措置無	D
12		設備	TV固定無	G
13		設備	棚固定無	D
14		設備	キャスター固定無 ガラス付近	F
15		柱	モルタル浮き 0.25m x 2.65m	B
16		柱	モルタル浮き 1.0m x 1.65m	B
17		柱	モルタル浮き 0.25m x 2.65m	B
18		柱	モルタル浮き 0.15m x 1.25m	B
19		柱	モルタル浮き 0.15m x 1.9m	B
20		柱	モルタル浮き 0.2m x 2.65m	B
21		サッ	建具ビス無 2本	K
22		柱	モルタル浮き 0.6m x 1.3m	B
23		設備	椅子収納台 固定無	F
24		柱	モルタル浮き 0.45m x 0.6m	B
25		壁	壁PB破損	R
26		建具	ドアハンドルビス緩み	R
27		建具	レールカバービス無 1本	K
28	28.第3研修室	柱	モルタル浮き 0.45m x 2.4m	B
29		柱	モルタル浮き 0.15m x 1.8m	B
30		柱	モルタル浮き 0.4m x 0.8m	B
31		柱	モルタル浮き 0.7m x 2.65m	B
32		設備	棚固定無	D
33		時計	落下防止措置無	D
34	29.階段室 (東)	壁	モルタル浮き 1.2m x 0.3m	B
35		壁	モルタル浮き 0.5m x 0.3m	B
36		壁	モルタル浮き 0.25m x 0.3m	B

NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
37	30. WNC (C) - HWC (C) - MWC (C)	壁	150角タイル浮き 30枚	I
38		壁	150角タイル浮き 34枚	I
39		壁	150角タイル浮き 115枚	I
40		設備	棚固定不良	R
41		設備	棚固定不良	R
42		壁	150角タイル浮き 53枚	I
43		設備	棚破損	R
44		壁	150角タイル浮き 16枚	I
45		設備	棚固定不良	R
46		壁	150角タイル浮き 11枚	I
47		壁	150角タイル浮き 2枚	I
48		壁	150角タイル浮き 14枚	I
49		設備	棚固定不良	R
50		壁	150角タイル浮き 138枚	I
51		設備	棚固定不良	R
52		設備	棚固定不良	R
53		設備	棚固定不良	R
54		壁	150角タイル浮き 26枚	I
55		壁	150角タイル浮き 22枚	I
56		壁	150角タイル浮き 24枚	I
57		壁	150角タイル浮き 39枚	I
58		壁	150角タイル浮き 15枚	I
59		壁	150角タイル浮き 12枚	I
60		壁	150角タイル浮き 6枚	I
61		壁	150角タイル浮き 3枚	I
62		壁	150角タイル浮き 6枚	I
63		壁	150角タイル浮き 3枚	I
64		壁	150角タイル浮き 11枚	I
65		壁	150角タイル浮き 23枚	I
66		壁	150角タイル浮き 4枚	I
67		壁	150角タイル浮き 13枚	I
68		壁	150角タイル浮き 5枚	I
69		壁	150角タイル浮き 11枚	I
70		壁	150角タイル浮き 12枚	I
71		壁	150角タイル浮き 13枚	I
72		壁	150角タイル浮き 16枚	I
73		壁	150角タイル浮き 8枚	I
74		壁	150角タイル浮き 4枚	I
75		壁	150角タイル浮き 6枚	I
76		壁	150角タイル浮き 4枚	I

NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
77	31.倉庫4 32.音楽 33.湯沸 34.前室	壁	壁PB破損 1.7m x 2.7m	R
78		壁	壁PB破損 0.7m x 2.7m	R
79		天井	天井吊りポルト緩み	J
80		壁	壁PB破損	R
81		設備	冷蔵庫固定無	E
82		建具	ドアストッパー固定不良	K
83		壁	壁PB破損 0.15m x 0.15m	R
84		建具	ドアハンドル緩み	R
85		壁	壁PB破損 0.15m x 0.05m	R
86		手摺	手摺固定不良 ぐらつき	R
87	35.ステージ - 通路	丸・か	落下防止措置無	D
88		設備	モニター 落下防止措置無	D
89		壁	ひび割れ巾0.4mm x 0.5m	A
90		梁	ひび割れ巾0.3mm x 1.0m	A
91		壁	ひび割れ巾0.6mm x 0.2m	A
92		壁	ひび割れ巾0.95mm x 0.15m	A
93		壁	ひび割れ巾1.6mm x 0.2m	A
94		設備	棚固定無	D
95		設備	棚固定無	D
96		柱	ジャンカ 0.15m x 0.55m	R
97		設備	棚固定無	D
98		梁	ひび割れ巾0.2mm x 1.2m	R
99		丸・か	落下防止措置無	D
100	37.ピアノ庫	設備	棚上部に重量物	R
101		ピアノ	ピアノ滑り止め措置無	N

不具合状態	補修内容	補修記号	不具合状態	補修内容	補修記号	不具合状態	補修内容	補修記号
ひび割れ	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	A	テレビ	テレビ台固定 + 耐震マット新設	G	ルームプレート ・手摺・棚	金物固定不良 補修	M
浮き	注入口付アンカービンディング 部分エポキシ樹脂注入工法	B	額縁	耐震用ピクチャーレール新設	H	ピアノ 滑り止め措置無し	キャスタークップ新設	N
爆裂・欠損	鉄筋防錆処理後樹脂モルタル充填	C	タイルひび割れ 浮き・欠損	タイル撤去 張替	I	洗濯機	防振ゴム新設	O
棚・ロッカー ・時計等	固定金物新設 (ガラスには飛散防止フィルム張り)	D	床・壁・天井仕上 (下地)劣化・破損	補修	J	設備機器破損 ・漏水・点灯不良	交換・補修	P
冷蔵庫	冷蔵庫ストッパー新設	E	建具金物破損 ・建付不良	補修・清掃	K	機器破損	交換	Q
ホワイトボード ・椅子収納台等	ストッパー付きキャスターに交換	F	建具鋼製枠破損	塗替え	L	既存のまま・移動・補修済等		R


特記事項  
PB・クロス・塗装剥がれ (JP吹付)については、工事量が僅少かつ点在しているため、工事受注者との打合せにより、補修範囲等を決定する。(変更対象)

株式会社 かめお設計  
KAMEO ARCHITECTURAL OFFICE

DRAINED BY. CHECKED BY. DATE.  
高知市一ツ橋町2丁目53番地2 PHONE 088-822-0597 FAX 088-822-0553  
一級建築士事務所(高知県)登録第1号 一級建築士登録第78574号 亀尾明宏

工事名 香南市中央公民館非構造部材耐震化工事  
図面名 2階改修部分リスト

NO. A- 17  
SCALE S= -



特記事項

NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
1	41. 第1会議室	床	塗膜劣化	J
2		壁	壁PB破損 0.1m x 0.1m	R
3		サッシ	建具枠ビス緩み	K
4		壁	壁PB破損 0.1m x 0.1m	R
5		壁	壁PB破損 0.1m x 0.1m	R
6		壁	壁PB破損 0.1m x 0.1m	R
7		壁	壁PB破損 0.1m x 0.1m	R
8		壁	壁PB破損 0.1m x 0.1m	R
9		時計	落下防止措置無	D
10		設備	TV固定無	G
11	42. 第1、第2和室	柱	モルタル浮き 0.55m x 0.45m	B
12		設備	机 ガラス付近に積上	R
13		柱	モルタル浮き 0.55m x 0.45m	B
14		設備	ホワイトボード固定無	F
15		設備	TV固定無	G
16		設備	棚固定無	D
17		43. 休憩ロビー	額縁 落下防止措置無	H
18	44. 第1、第2学習室	時計	落下防止措置無	D
19		設備	ホワイトボード固定無	F
20		設備	TV固定無	D
21		柱	モルタル浮き 0.45m x 1.0m	B
22		柱	モルタル浮き 0.3m x 0.3m	B
23		柱	モルタル浮き 0.3m x 1.0m	B
24		設備	椅子収納台 固定無	F
25		柱	モルタル浮き 0.3m x 0.75m	B
26		柱	モルタル浮き 0.1m x 0.7m	B
27		設備	ホワイトボード固定無	F
28		時計	落下防止措置無	D
29		天井	天井漏水跡	J
30		設備	コンセント破損	P
31	35. 45. バルコニー	壁	壁PB破損 0.15m x 0.15m	R
32		壁	壁PB破損 0.15m x 0.15m	R
33		時計	落下防止措置無	D
34		床	塗膜劣化	J

NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
36	46. 音楽練習室	建具	フランス落とし破損	K
37		建具	フランス落とし破損	K
38		化粧板	スピーカー固定無	D
39		設備	TV固定無	D
40		時計	落下防止措置無	D
41		設備	設備 固定無	D
42		設備	コンセント破損	P
43		天井	天井漏水跡	J
44		設備	椅子収納台 固定無	F
45		ピアノ	ピアノ滑り止め措置無	N
46		設備	ホワイトボード固定無	F
47	48. 陶芸教室	設備	電気炉固定無	D
48		設備	棚固定無	D
49		設備	棚固定無	D
50		設備	棚固定無	D
51		設備	棚固定無	D
52		設備	棚固定無	D
53		設備	棚固定無	D
54		時計	落下防止措置無	D
55		柱	モルタル浮き 0.1m x 0.7m	B
56		柱	モルタル浮き 1.25m x 0.35m	B
111		設備	天吊りルビ'台不用	P

NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
57	49. WWC(D) ・ MWC(D) ・ HWC(D)	壁	150角タイル浮き 134枚	I
58		壁	150角タイル浮き 36枚	I
59		壁	150角タイル浮き 56枚	I
60		壁	150角タイル浮き 11枚	I
61		壁	150角タイル浮き 40枚	I
62		壁	150角タイル浮き 121枚	I
63		壁	150角タイル浮き 138枚	I
64		壁	150角タイル浮き 182枚	I
65		設備	棚固定無	R
66		壁	150角タイル浮き 70枚	I
67	50. 湯沸室	壁	150角タイル浮き 11枚	I
68		壁	150角タイル浮き 82枚	I
69		壁	150角タイル浮き 50枚	I
70		壁	150角タイル浮き 56枚	I
71		壁	150角タイル浮き 49枚	I
72		壁	150角タイル浮き 9枚	I
73		壁	150角タイル浮き 23枚	I
74		壁	150角タイル浮き 44枚	I
75		壁	150角タイル浮き 35枚	I
76		壁	150角タイル浮き 127枚	I
77	51. 倉庫1	壁	150角タイル浮き 161枚	I
78		設備	棚固定無	R
79		壁	150角タイルひび割れ 1枚	I
80		壁	150角タイル浮き 37枚	I
81		壁	150角タイル浮き 8枚	I
82		壁	150角タイル浮き 49枚	I
83		壁	150角タイル浮き 29枚	I
84		壁	150角タイル浮き 129枚	I
85		壁	150角タイル浮き 45枚	I
86		壁	150角タイル浮き 7枚	I
87	52. 倉庫2	壁	150角タイル浮き 16枚	I
88		壁	150角タイル浮き 92枚	I
89		壁	150角タイル浮き 118枚	I
90		壁	150角タイル浮き 73枚	I
91		設備	冷蔵庫固定無	E
92	53. 通路	設備	棚固定無	D
93		設備	棚固定無	D
94		設備	棚固定無	D
95		設備	棚固定無	D
96		設備	棚固定無	D
97		設備	棚固定無	D
98		設備	棚固定無	D
99		壁	壁PB破損	R
100		設備	棚固定無	D
101		設備	棚固定無	D
102	54. 音響映像調整室	壁	モルタル浮き 0.8m x 2.5m	B
103		壁	壁PB破損 0.3m x 0.1m	R
104		設備	棚固定無	D
105		排煙	排煙装置操作部固定不良	K
106		設備	設備機器固定無	D
107		壁	爆裂 0.25m x 0.1m	C
108		壁	爆裂 0.45m x 0.2m	C
109		壁	ひび割れ巾0.2mm x 0.6m	R
110		壁	ひび割れ巾0.2mm x 1.3m	R
35	35. ステージ上部			

不具合状態	補修内容	補修記号	不具合状態	補修内容	補修記号	不具合状態	補修内容	補修記号
ひび割れ	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	A	テレビ	テレビ台固定 + 耐震マット新設	G	ルームブレート ・手摺・棚	金物固定不良 補修	M
浮き	注入口付アンカービンディング 部分エポキシ樹脂注入工法	B	額縁	耐震用ピクチャーレール新設	H	ピアノ 滑り止め措置無し	キャスタークップ新設	N
爆裂・欠損	鉄筋防錆処理後樹脂モルタル充填	C	タイルひび割れ ・浮き・欠損	タイル撤去 張替	I	洗濯機	防振ゴム新設	O
棚・ロッカー ・時計等	固定金物新設 (ガラスには飛散防止フィルム張り)	D	床・壁・天井仕上 (下地)劣化・破損	補修	J	設備機器破損 ・漏水・点灯不良	交換・補修・撤去	P
冷蔵庫	冷蔵庫ストッパー新設	E	建具金物破損 ・建付不良	補修・清掃	K	機器破損	交換	Q
ホワイトボード ・椅子収納台等	ストッパー付きキャスターに交換	F	建具鋼製枠破損	塗替え	L	既存のまま	・移動・補修済等	R


特記事項  
PB・クロス・塗装剥がれ (JP吹付) については、工事量が僅少かつ点在しているため、工事受注者との打合せにより、補修範囲等を決定する。(変更対象)

株式会社 かめお設計  
● KAMEO ARCHITECTURAL OFFICE

DRAIN BY. CHECKED BY. DATE.  
高知市一ツ橋町2丁目53番地2 PHONE 088-822-0597 FAX 088-822-0553  
一級建築士事務所(高知県)登録第1号 一級建築士登録第78574号 亀尾明宏

工事名 香南市中央公民館非構造部材耐震化工事  
図面名 3階改修部分リスト

NO. A- 19  
SCALE S= -



NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
1	55.群医師会 事務室	設備	棚固定無	R
2		設備	棚固定無	R
3		設備	棚固定無	R
4		設備	棚固定無	R
5		設備	棚固定無	R
6		設備	棚固定無	R
7		設備	棚固定無	R
8		設備	棚固定無	R
9		時計	落下防止措置無	R
10		設備	棚固定無	R
11		設備	冷蔵庫固定無	R
12		柱	モルタル浮き 0.6m x 2.4m	B
13		柱	モルタル浮き 0.95m x 2.4m	B
14		柱	モルタル浮き 0.7m x 1.7m	B
15		設備	棚固定無	R
16		設備	棚固定無	R
17		設備	棚固定無	R
18		設備	棚固定無	R
19		設備	棚固定無	R
20		設備	棚固定無	R
21		設備	棚固定無	R
22		設備	棚固定無	R
23		設備	棚固定無	R
24		設備	棚固定無	R
25		設備	棚固定無	R
26		設備	棚固定無	R
27		設備	棚固定無	R
28		設備	棚固定無	R
29		設備	棚固定無	R
30		柱	モルタル浮き 0.6m x 2.4m	B
31		柱	モルタル浮き 0.6m x 2.4m	B
32		設備	棚固定無	R
33		設備	TV固定無	R
34		設備	棚固定無	R
35		設備	棚固定無	R
36		設備	複合機固定無	R
37		設備	棚固定無	R
38		設備	棚固定無	R
39		設備	棚固定無	R

NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
40	56.日本間1、2	時計	落下防止措置無	D
41		建具	換気扇部網戸汚れ	K
42		設備	TV固定無	G
43		柱	モルタル浮き 0.6m x 1.7m	B
44		柱	モルタル浮き 0.8m x 1.4m	B
45		柱	モルタル浮き 0.6m x 2.25m	B
46		柱	モルタル浮き 0.6m x 1.4m	B
47		柱	モルタル浮き 0.8m x 2.3m	B
48		柱	モルタル浮き 0.6m x 2.25m	B
49		柱	モルタル浮き 0.55m x 1.6m	B
50		設備	TV固定無	G
51		設備	ホワイトボード固定無	F
52		建具	換気扇部網戸汚れ	K
53	58.バルコニー	排煙	排煙窓閉閉不良	K
54		手摺	手摺ぐらつき有	R
55		手摺	手摺ぐらつき有	R
56		手摺	手摺ぐらつき有	R
57		手摺	手摺ぐらつき有	R
58		壁	壁クロス破れ	R
59		壁	壁クロス破れ	R
60	60.第2会議室	設備	ホワイトボード固定無	F
61		時計	落下防止措置無	D
62	61.倉庫	設備	棚固定無	D
63		設備	棚固定無	D

NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
64	62. WWC(D') ・MWC(D') ・HNC(D')	壁	タイル浮き 145枚	I
65		壁	タイル浮き 8枚	I
66		壁	タイル浮き 78枚	I
67		壁	タイル浮き 8枚	I
68		壁	タイル浮き 28枚	I
69		壁	タイル浮き 21枚	I
70		壁	タイル浮き 76枚	I
71		壁	タイル浮き 124枚	I
72		壁	タイル浮き 190枚	I
73		壁	タイル浮き 59枚	I
74		壁	タイル浮き 12枚	I
75		壁	タイル浮き 68枚	I
76		壁	タイル浮き 54枚	I
77	63.廊下 ・ロビー	建具	ドア 開閉不良	R
78		壁	タイル浮き 49枚	I
79		壁	タイル浮き 62枚	I
80		壁	タイル浮き 12枚	I
81		壁	タイル浮き 50枚	I
82		壁	タイル浮き 68枚	I
83		壁	タイル浮き 84枚	I
84		壁	タイル浮き 102枚	I
85		壁	タイル浮き 95枚	I
86		壁	タイル浮き 48枚	I
87		壁	タイル浮き 7枚	I
88		壁	タイル浮き 35枚	I
89		壁	タイル浮き 17枚	I
90	64.湯沸室	壁	タイルひび割れ 4枚	I
91		壁	タイル浮き 81枚	I
92		手摺	手摺固定不良	R
93		壁	タイル浮き 57枚	I
94		壁	タイル浮き 36枚	I
95		壁	タイル浮き 8枚	I
96		壁	タイル浮き 83枚	I
97		壁	タイル浮き 63枚	I
98		設備	冷蔵庫固定無	E
99		額縁	落下防止措置無	H
100		時計	落下防止措置無	D
101		壁	ひび割れ 巾0.3mm x 0.45m	A
102		壁	壁PB破損 0.9m x 1.8m	R
103	66.ステージ 上部 ふどう棚	梁	ひび割れ 巾0.2mm x 0.95m	R
104		壁	ひび割れ 巾0.2mm x 1.4m	R
105		梁	ひび割れ 巾0.2mm x 0.95m	R
106		柱	ひび割れ 巾0.2mm x 0.5m (エフロレッセンス)	R
107		柱	ひび割れ 巾0.5mm x 1.5m (エフロレッセンス)	A
108		梁	ひび割れ 巾0.2mm x 1.0m	R
109		梁	ジャンカ 0.6m x 0.15m	R
110		梁	ひび割れ 巾0.2mm x 0.7m	R

不具合状態	補修内容	補修記号	不具合状態	補修内容	補修記号	不具合状態	補修内容	補修記号
ひび割れ	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	A	テレビ	テレビ台固定 + 耐震マット新設	G	ルームプレート ・手摺・棚	金物固定不良 補修	M
浮き	注入口付アンカービンディング 部分エポキシ樹脂注入工法	B	額縁	耐震用ピクチャーレール新設	H	ピアノ 滑り止め措置無し	キャスタークップ新設	N
爆裂・欠損	鉄筋防錆処理後樹脂モルタル充填	C	タイルひび割れ ・浮き・欠損	タイル撤去 張替	I	洗濯機	防振ゴム新設	O
棚・ロッカー ・時計等	固定金物新設 (ガラスには飛散防止フィルム張り)	D	床・壁・天井仕上 (下地)劣化・破損	補修	J	設備機器破損 ・漏水・点灯不良	交換・補修	P
冷蔵庫	冷蔵庫ストッパー新設	E	建具金物破損 ・建付不良	補修・清掃	K	樋破損	交換	Q
ホワイトボード ・椅子収納台等	ストッパー付きキャスターに交換	F	建具鋼製枠破損	塗替え	L	既存のまま・移動・補修済等		R


特記事項  
PB・クロス・塗装剥がれ (JP吹付)については、工事量が僅少かつ点在しているため、工事受注者との打合せにより、補修範囲等を決定する。(変更対象)

株式会社 かめお設計  
● KAMEO ARCHITECTURAL OFFICE

DRAIN BY. CHECKED BY. DATE.  
高知市一ツ橋町2丁目53番地2 PHONE 088-822-0597 FAX 088-822-0553  
一級建築士事務所(高知県)登録第51号 一級建築士登録第78574号 亀尾明宏

工事名 香南市中央公民館非構造部材耐震化工事  
図面名 4階改修部分リスト

NO. A- 21  
SCALE S= 1/150



不具合状態	補修内容	補修記号	不具合状態	補修内容	補修記号	不具合状態	補修内容	補修記号
ひび割れ	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	A	テレビ	テレビ台固定 + 耐震マット新設	G	ルームプレート ・手摺・棚	金物固定不良 補修	M
浮き	注入口付アンカービンディング 部分エポキシ樹脂注入工法	B	額縁	耐震用ピクチャーレール新設	H	ピアノ 滑り止め措置無し	キャスタークップ新設	N
爆裂・欠損	鉄筋防錆処理後樹脂モルタル充填	C	タイルひび割れ・ 浮き・欠損	タイル撤去 張替	I	洗濯機	防振ゴム新設	O
棚・ロッカー ・時計等	固定金物新設 (ガラスには飛散防止フィルム張り)	D	床・壁・天井仕上 (下地)劣化・破損	補修	J	設備機器破損 ・漏水・点灯不良	交換・補修	P
冷蔵庫	冷蔵庫ストッパー新設	E	建具金物破損 ・建付不良	補修・清掃	K	桶破損	交換	Q
ホワイトボード ・椅子収納台等	ストッパー付きキャスターに交換	F	建具鋼製枠破損	塗替え	L	既存のまま	移動・補修済等	R

NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
1	67.屋上 マシンヤード	建具	建具立付不良	R
2		設備	トップライトビスバッキン無	K
3		設備	トップライト固定無	R
4		基礎	モルタル浮き 0.4m x 0.25m	B
5		建具	建具ビス多数無 ぐらつき有	K
6		架台	設備架台ナット緩み多数	P
7		建具	建具ビス多数無 ぐらつき有	K
8		基礎	爆裂 0.5m x 0.1m	C
9		桶	桶破損	R
10		桶	桶破損	R

NO	室名	部位	不具合内容	補修記号
1	69.高架タンク 置場	壁	塗膜劣化 滞水 0.3m x 0.3m	J
2		天井	天井漏水 天井材破損 0.9m x 0.9m	J
3		床	防水シート内に水の侵入	J
4		設備	無線アンテナ固定不足	R

A3 71%縮小

特記事項




株式会社 かめお設計  
● KAMEO ARCHITECTURAL OFFICE

DRAIN BY. CHECKED BY. DATE. 工事名 香南市中央公民館非構造部材耐震化工事  
高知市一ツ橋町2丁目53番地2 PHONE 088-822-0597 FAX 088-822-0553 亀尾明宏  
一級建築士事務所(高知県)登録第51号 一級建築士登録第78574号

図面名 PH階平面図、改修部分リスト

NO. A- 22

SCALE S= 1/150




不具合状態	補修内容	補修記号	不具合状態	補修内容	補修記号
ひび割れ	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	a	パネル浮き	撤去・張替	f
浮き	注入口付アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	b	撓破損	交換・補修	g
爆裂・欠損	鉄筋防錆処理後樹脂モルタル充填	c	設備機器破損	交換・補修	h
壁・天井仕上(下地) 劣化・破損	補修	d		既存のまま	i
建具固定不良	補修	e			


<input type="checkbox"/>	ひび割れを示す
<input type="checkbox"/>	浮きを示す
<input type="checkbox"/>	爆裂・欠損・その他を示す
番号の無いものはドローン調査による	

<input type="checkbox"/>	ひび割れ
1	壁 ひび割れ巾0.2mm×0.6m

<input type="checkbox"/>	爆裂・欠損・その他
1	建具 ガラリビス緩み多数
2	壁 塗膜劣化 0.1m×0.25m
3	樋 樋破損 漏水有(銅)
4	壁 塗膜劣化 0.1m×0.3m
5	壁 塗膜劣化 0.1m×0.3m
6	壁 塗膜劣化 0.1m×0.3m
7	壁 塗膜劣化 0.1m×0.3m
8	壁 塗膜劣化 0.1m×0.3m
9	配管 配管バンド外れ
10	樋 樋破損
11	樋 樋破損
12	壁 塗膜劣化 21.0m×0.1m
13	樋 樋破損
14	樋 樋破損
15	壁 塗膜劣化 0.3m×0.3m
16	壁 塗膜劣化 1.8m×0.2m



特記事項 がれ(化粧ルーバー)のび修については、高所に位置しているため、仮設足場設置後の現地確認及び工事受注者との打合せにより、修範囲等を決定する。(変更対象)



△ひび割れ

NO	部位	不具合内容	補修記号
1	軒天	ひび割れ 幅0.2mm×1.7m (エフロレッセンス)	a
2	壁	ひび割れ 幅0.2mm×0.45m	a

北面立面図 S=1/150

○モルタル浮き

NO	部位	不具合内容	補修記号
1	壁	浮き 1.8m×1.0m	b

- ひび割れを示す  
■浮きを示す  
■爆裂・欠損・その他を示す  
番号の無いものはドローン調査による

□爆裂・欠損・その他

NO	部位	不具合内容	補修記号
1	壁	塗膜劣化 0.1m×0.1m	d
2	段裏	塗膜劣化 0.15m×0.15m	d
3	壁	爆裂 1.5m×0.15m	c
4	壁	塗膜劣化 0.8m×0.5m	d
5	樋	樋破損	g
6	樋	樋破損	g
7	段裏	塗膜劣化 0.5m×0.15m	d
8	壁	爆裂 0.15m×1.5m	c
9	樋	樋破損	g
10	壁	塗膜劣化 0.4m×0.1m	d
11	壁	塗膜劣化 0.6m×0.3m	d
12	樋	樋破損	g
13	設備	換気カバー無	i
14	壁	塗膜劣化 0.9m×0.4m	d
15	壁	塗膜劣化 0.3m×0.25m	d
16	壁	塗膜劣化 0.5m×0.3m	d
17	壁	塗膜劣化 1.6m×0.2m	d
18	壁	塗膜劣化 0.9m×0.1m	d

符号	部位	仕上	下地
	外壁	既存:複層塗材E ローラー塗り / 合板型枠打ち放し	/ 既存のまま
	外壁	改修:複層塗材E ローラー塗り / 特殊型枠打ち放し	/ 既存のまま
	外壁	既存:タイル張り / 合板型枠打ち放し	/ 既存のまま
	外壁	改修:大理石張り / 合板型枠打ち放し	/ 既存のまま
	屋根	既存:シート防水 / コンクリートで押え	/ 既存のまま
	屋根	改修:シート防水 / ALC版	/ 既存のまま
	庇	既存:複層塗材E ローラー塗り / 合板型枠打ち放し	/ 既存のまま
	庇	改修:複層塗材E ローラー塗り / 合板型枠打ち放し	/ 既存のまま
	柱型	既存:複層塗材E ローラー塗り / 特殊型枠打ち放し	/ 既存のまま
	根廻り	既存:複層塗材E ローラー塗り / 特殊型枠打ち放し	/ 既存のまま
		改修:複層塗材E ローラー塗り	/ 既存のまま

全て水洗い

不具合状態	補修内容	補修記号	不具合状態	補修内容	補修記号
ひび割れ	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	a	パネル浮き	撤去 張替	f
浮き	注入口付アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	b	樋破損	交換・補修	g
爆裂・欠損	鉄筋防錆処理後樹脂モルタル充填	c	設備機器破損	交換・補修	h
壁・天井仕上(下地) 劣化・破損	補修	d		既存のまま	i
建具固定不良	補修	e			



株式会社 かめお設計  
KAMEO ARCHITECTURAL OFFICE

DRAINED BY: CHECKED BY: DATE:  
高知市一ツ橋町2丁目53番地2 PHONE 088-822-0597 FAX 088-822-0553  
一級建築士事務所(高知県)登録第51号 一級建築士登録第78574号 亀尾明宏

工事名 香南市中央公民館非構造部材耐震化工事  
図面名 北面立面図、改修部分リスト

NO. A- 25  
SCALE S= 1/150



北面(X4通)立面図 S=1/150

特記事項

A3 71%縮小

不具合状態	補修内容	補修記号	不具合状態	補修内容	補修記号
ひび割れ	自動式低圧エポキシ樹脂注入工法	a	パネル浮き	撤去・張替	f
浮き	注入口付アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	b	樋破損	交換・補修	g
爆裂・欠損	鉄筋防錆処理後樹脂モルタル充填	c	設備機器破損	交換・補修	h
壁・天井仕上(下地) 劣化・破損	補修	d		既存のまま	i
建具固定不良	補修	e			

△ひび割れ			
NO	部位	不具合内容	補修記号
1	壁	ひび割れ巾0.3mm×2.0m	a
2	壁	ひび割れ巾0.35mm×3.3m	a
3	壁	ひび割れ巾0.25mm×1.9m	a


○モルタル浮き			
NO	部位	不具合内容	補修記号
1	煙突	レンガ浮き1.0m×1.05m	i

■-----	ひび割れを示す
■■■■■	浮きを示す
■■■■■	爆裂・欠損・その他を示す
番号の無いものはドローン調査による	

□爆裂・欠損・その他			
NO	部位	不具合内容	補修記号
1	壁	塗膜劣化0.2m×0.2m	d
2	壁	塗膜劣化0.35m×0.2m	d
3	壁	塗膜劣化3.6m×0.1m	d
4	樋	樋破損	g
5	樋	樋破損	g
6	樋	樋破損	g
7	壁	塗膜劣化1.7m×0.4m	d
8	樋	樋破損	g
9	壁	塗膜劣化1.3m×0.4m	d
10	樋	樋破損	g
11	樋	樋破損	g
12	樋	樋破損	g
13	壁	欠損0.1m×0.5m	c

符号	部位	仕上	下地
	外壁	既存 複層塗材E 0-2-塗り	合板型枠打ち放し
	外壁	既存 複層塗材E 0-2-塗り	既存のまま
	外壁	既存 複層塗材E 0-2-塗り	特殊型枠打ち放し
	外壁	既存 タイル張り	合板型枠打ち放し
	外壁	既存 大理石張り	合板型枠打ち放し
	屋根	既存 シート防水	コンクリートで押さえ
	屋根	既存 シート防水	ALC版
	庇	既存 シート防水	既存のまま
	柱型	既存 複層塗材E 0-2-塗り	合板型枠打ち放し
	柱型	既存 複層塗材E 0-2-塗り	既存のまま
	柱型	既存 複層塗材E 0-2-塗り	特殊型枠打ち放し
	根廻り	既存 複層塗材E 0-2-塗り	既存のまま
	根廻り	改修 複層塗材E 0-2-塗り	特殊型枠打ち放し
	根廻り	改修 複層塗材E 0-2-塗り	既存のまま

全て水洗!



西面立面図 S=1/150

特記事項



株式会社 かめお設計  
KAMEO ARCHITECTURAL OFFICE

DRAIN BY.

CHECKED BY.

DATE.

工事名

香南市中央公民館非構造部材耐震化工事

NO.  
A- 26


高知市一ツ橋町2丁目53番地2 PHONE 088-822-0597 FAX 088-822-0553  
一級建築士事務所(高知県)登録第51号 一級建築士登録第78574号 亀尾明宏


図面名


西面立面図、改修部分リスト


SCALE  
S= 1/150

A3 71%縮小










記号	下地	材名	
RC	コンクリート打ち放し	LGS	高吸PB 9t 振打し、外音吸音板15tリブ張り、VP塗り
FB	複層模様吹付(吹付枠)	FB	PB9t張り、上岩綿吸音板9t張り
AL	吸音枠吹付	AL	岩綿吸音板15tリブ張りVP塗り(遮音オードセイ)
RC	リム吹付	RC	断熱材付アルミスマートドレリブ張り ハーフ 鉄部 中塗
LGS	JP吹付	LGS	シラスアルボート25tガラスコロス巻化粧上塗
FB	ラフレ合板T2 4t張り	FB	無石綿ケイカル板6tJP吹付
W	W	FB	PB9t張りの上岩綿吸音板15tリブ張り アルミニ化粧板6t
W	W	FB	アクリル化粧板6t
W	W	FB	無石綿ケイカル板6t目隠しRP吹付
W	W	FB	FGボード5t全面塗装仕上 VP塗り
W	W	FB	複層シート+PB12t+FGBG1全面塗装仕上 VP塗り

特記事項 周辺部の天井下地補強は、全室再調査及び監督職員と事前に協議のうえ施工すること。



特記事項 周辺部の天井下地補強は、全室再調査及び監督職員と事前に協議のうえ施工すること。