

平成30年度 香南市通学路危険箇所及び対策内容一覧表

学校名	No.	路線名		場 所	通学路の状況 危険箇所(危険な状況)	対策内容	事業主体	備 考
香我美小学校	1	県道	山北岸本停車場線	香我美町山北 新岩淵橋付近 横断歩道	横断歩道が消えかけており、児童が横断する際に危険である。	補修(引き直し)を行う。	南国警察署	対策済
	2	県道	山北岸本停車場線	香我美町徳王子 ルネサス付近～若一王寺宮付近	朝夕は交通量が多く、また連続した歩道がないため、徒歩、自転車で登下校する児童が危険である。	道路改良事業を実施する。 ※香我美中学校No.1と同一	高知県中央東土木事務所	継続実施中
	3	県道	香北赤岡線	香我美町山北 JA共選場付近～富家通り県道交差点	朝夕は交通量が多く、また歩道がないため、徒歩、自転車で登下校する児童が危険である。	道路改良事業を実施する。	高知県中央東土木事務所	継続実施中
野市小学校	1	市道 (市道)	中組南線 (新宮深淵線)	野市町西野 風龍菜館西方約30m 市道交差点	両側に塀があり、見通しが良くない。前方にカーブミラーはあるが、あっても自転車と自動車の接触事故が数件(学校が把握しているだけでも最近2年間で3件)発生している。	カーブミラーの角度調整を行う。	防災対策課	対策済
	2	—	公衆用道路	野市町西野 ダイナム野市店北側	通り抜けのために利用する車も多く、子供たちがギリギリ寄って車を交わしている。川も深めの用水路に挟まれた道路なので、どちら側によっても川や用水路へ落ちる心配がある。	拡幅計画があり、その時点で検討する。	建設課	—
	3	県道	山川野市線	野市町東野 コメリ前交差点～エネオスGS前交差点	朝夕は自動車の他、高校生等の自転車も含めた交通量が非常に多く、また歩道がないため、徒歩で登下校する児童が危険である。	道路改良事業を実施する。	高知県中央東土木事務所	継続実施中
	4	県道	龍河洞公園線	野市町西野 マルナカ付近～香南市役所付近	朝夕は自動車等の交通量が非常に多いが、歩道が狭く、建物が密集していることから見通しが悪く、徒歩で登下校する児童が危険である。	道路改良事業を実施する。	高知県中央東土木事務所	継続実施中
野市東小学校	1	市道	東小学校通学路線	野市町東野 近森医院付近	道路がカーブ(湾曲)しており見通しが悪いため危険である。また良心市があり駐車している場合はさらに危険である。	ポールコーンを設置する。	建設課	対策予定
	2	市道 (市道) (市道)	みどり野東西五号線 (みどり野東西六号線) (みどり野南北四号線)	野市町みどり野 みどり野団地内 市道交差点	スピードの速い車があり、また一時停止をしない車があり危険である。	取り締まり要望箇所とする。	南国警察署	対策済
佐古小学校	1	市道	母代寺東佐古線	野市町東佐古 比江森商店北方約160m	市道を横断する水路の開口部が路面から見にくく(夏は草によりますます見えない)、足を滑らせた場合、小柄な子どもなら水路に転落する危険がある。	ポールを設置する。	建設課	対策予定

平成30年度 香南市通学路危険箇所及び対策内容一覧表

学校名	No.	路線名	場 所	通学路の状況 危険箇所(危険な状況)	対策内容	事業主体	備 考	
佐古小学校	2	市道 (一)	母代寺学校線 (公衆用道路)	野市町母代寺 佐古小グラウンド西側	公衆用道路と横の水路との高低差が大きく(約1.5m)、転落すれば大怪我をする。また、市道と公衆用道路を確認するカーブミラーがあるが、スピードを落とさない車があり危険を感じる。	ポールコーンを設置する。	建設課	対策予定
	3	県道	龍河洞公園線	野市町母代寺 第二建設センター野市営業所東側	側溝蓋(コンクリート蓋)が合っていない、隙間がありつまずく危険性が高い。また踏む場所により傾く。	側溝蓋の補修を行う。	高知県中央東土木事務所	対策予定
	4	—	公衆用道路	野市町母代寺 三宝荘西側	舗装が剥げて路面に凹凸がある。道路自体のうねっており、子どもや高齢者が転倒する恐れがある。	補修を行う。	建設課	対策済
夜須小学校	1	県道	夜須物部線	夜須町坪井 マイショップミツワ前交差点から夜須公民館付近まで	かなりスピードを出した車が、児童生徒の歩いているそばを通っているのが危険である。	香南市と連携し、事業化可能性を検討する。	高知県中央東土木事務所	—
香我美中学校	1	県道	山川野市線	香我美町徳王子 若一王子宮神社前県道交差点付近	歩道が途切れ、車や歩行者が接触しそうなことが多々ある。見通しも悪く大変危険。特に夜間は歩行者が突然見えたりして、道路側に倒れそうになったこともある。	道路改良事業を実施する。 ※香我美小学校No.2と同一	高知県中央東土木事務所	継続実施中
野市中学校	1	国道	55号	野市町東野 南国安芸道路 野市IC交差点	ICに進入する車がスピードを落とさず走行するため、横断歩道を渡る際に危険である。	自動車に対する注意喚起表示板を設置する。	土佐国道事務所	対策済
夜須中学校	1	市道	山根・田淵線	夜須町十ノ木 十ノ木橋	台風や大雨の際、河川水位が上がりが危険である。	今後、事業化に向けて河川整備計画策定のための検討を行う。	高知県中央東土木事務所	—
	2	市道 (市道)	ミドロ線 (馬場崎・流線)	夜須町西山 市道交差点	市道ミドロ線から市道馬場崎・流線の左側に対するカーブミラーが見えにくく危険である。	カーブミラーの角度調整を行う。	防災対策課	対策済
赤岡中学校	1	県道	春野赤岡線	吉川町古川～赤岡町	朝夕は交通量が多く、また連続した歩道がないため、自転車で登下校する生徒が危険である。	道路改良事業を実施する。	高知県中央東土木事務所	継続実施中